

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Usuwanie usterek, konserwacja, oraz wymiana stolarki okiennej w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o
INWESTOR : Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Spółka z o. o.
ADRES INWESTORA : 62-800 Kalisz, Al. ks Jerzego Popiełuszki 3

Poziom cen : IV kw. 2018

Stawka r-g= **KP=** %, **Z=** %
Koszty zakupu doliczane do cen jedn.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-19 0929-06	Dostawa z wymianą okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednozielne z PCV o pow. do 1.5 m2	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR 0-19 0929-07	Dostawa z wymianą okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednozielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 0-19 0929-08	Dostawa z wymianą okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 0-19 0929-09	Dostawa z wymianą okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR 0-19 0929-10	Dostawa z wymianą okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR-W 4- 01 0353-11 analogia	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych, PCV	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR-W 4- 01 0323-03 analogia	Obsadzenie nowych podokienników do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR-W 4- 01 0323-04 analogia	Obsadzenie nowych podokienników ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 0-19 0929-06 analogia	Demontaż i ponowny montaż okien istniejących z PCV o pow. do 1.5 m2 - bez kosztu okna	m ²		
		5.000	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR 0-19 0929-07 analogia	Demontaż i ponowny montaż okien istniejących z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - bez kosztu okna	m ²		
		5.000	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR-W 4- 01 1111-01 analogia	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych	m ²		
		5.000	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR-W 2- 02 1409-02	Szklenie ram gotowymi szymbami zespolonymi - powierzchnia szymb do 1.0 m2	m ²		
		5.000	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNR-W 2- 02 1409-03	Szklenie ram gotowymi szymbami zespolonymi - powierzchnia szymb do 3.0 m2	m ²		
		5.000	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
14	wycena własna	Utylizacja zdemontowanych okien zespolonych	m ²		
		20.000	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
15	wycena własna	Dostawa i montaż nawiewników okiennych higrosterowanych - standard	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
16	wycena własna	Wymiana klamek okna zespolonego	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
17	wycena własna	Wymiana kompletnego okucia okna zespolonego	kpl.		
		15	kpl.	15.000	
				RAZEM	15.000
18	wycena własna	Wymiana uszczeltek okna zespolonego	kpl.		
		20	kpl.	20.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	20.000
19	wycena własna	Regulacja okna zespolonego	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
20	wycena własna	Obróbka gipsowo-malarska zamontowanego okna zespolonego, wraz z zamontowaniem i obróbką starego parapetu.	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
21	wycena własna	Doszczelnie okna zespolonego: odbicie tynku wokół okna, wykonanie prawidłowego doszczelnienia, demontaż i montaż starego parapetu wraz z końcową obróbką gipsowo-malarską	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
22	wycena własna	Opinia techniczna określająca przyczyny usterek i sposoby naprawy stolarki okiennej	kpl.		
		20	kpl.	20.000	
				RAZEM	20.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 0-19 0929-06	Dostawa z wymianą okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m ²	m ²	5.000		
2	KNR 0-19 0929-07	Dostawa z wymianą okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m ²	m ²	5.000		
3	KNR 0-19 0929-08	Dostawa z wymianą okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m ²	m ²	5.000		
4	KNR 0-19 0929-09	Dostawa z wymianą okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m ²	m ²	5.000		
5	KNR 0-19 0929-10	Dostawa z wymianą okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ²	m ²	5.000		
6	KNR-W 4-01 0353-11 analogia	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych, PCV	m	10.000		
7	KNR-W 4-01 0323-03 analogia	Obsadzenie nowych podokienników do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.	5.000		
8	KNR-W 4-01 0323-04 analogia	Obsadzenie nowych podokienników ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.	5.000		
9	KNR 0-19 0929-06 analogia	Demontaż i ponowny montaż okien istniejących z PCV o pow. do 1.5 m ² - bez kosztu okna	m ²	5.000		
10	KNR 0-19 0929-07 analogia	Demontaż i ponowny montaż okien istniejących z PCV o pow. ponad 1.5 m ² - bez kosztu okna	m ²	5.000		
11	KNR-W 4-01 1111-01 analogia	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych	m ²	5.000		
12	KNR-W 2-02 1409-02	Szklenie ram gotowymi szybami zespolonymi - powierzchnia szyb do 1.0 m ²	m ²	5.000		
13	KNR-W 2-02 1409-03	Szklenie ram gotowymi szybami zespolonymi - powierzchnia szyb do 3.0 m ²	m ²	5.000		
14	wycena własna	Utylizacja zdemontowanych okien zespolonych	m ²	20.000		
15	wycena własna	Dostawa i montaż nawiewników okiennych higrosterowanych - standard	szt.	20.000		
16	wycena własna	Wymiana klamek okna zespolonego	szt.	20.000		
17	wycena własna	Wymiana kompletnego okucia okna zespolonego	kpl.	15.000		
18	wycena własna	Wymiana uszczelek okna zespolonego	kpl.	20.000		
19	wycena własna	Regulacja okna zespolonego	kpl.	10.000		
20	wycena własna	Obróbka gipsowo-malarska zamontowanego okna zespolonego, wraz z zamontowaniem i obróbką starego parapetu.	kpl.	10.000		
21	wycena własna	Doszczelnienie okna zespolonego: odbicie tynku wokół okna, wykonanie prawidłowego doszczelnienia, demontaż i montaż starego parapetu wraz z końcową obróbką gipsowo-malarską	kpl.	10.000		
22	wycena własna	Opinia techniczna określająca przyczyny usterek i sposoby naprawy stolarki okiennej	kpl.	20.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: